



1- COLLEGAMENTI DEL TRX



2- LAYOUT - Vista interna -



2.1 DESCRIZIONE FUNZIONI JUMPERS

2.1.1 Jumper **LEARN**

Viene chiuso quando si devono codificare le sirene (vedere sezione 3 "CODIFICA SIRENA"). La sua normale posizione è **aperto**.

2.1.2 Jumper **ExtSir**

Viene chiuso quando si codifica la sirena nr. 1 (vedere sezione 3 "CODIFICA SIRENA"), **poi permane chiuso**.

2.1.3 Jumper **IntSir**

Viene chiuso quando si codifica la sirena nr. 2 (vedere sezione 3 "CODIFICA SIRENA"), **poi permane chiuso**. (qualora ci sia la seconda sirena, altrimenti deve rimanere aperto).

5- POSSIBILI CONDIZIONI LED INDICAZIONE STATO E BUZZER DEL TRX

Il TRX è supportato da 2 segnalazioni:

- Led indicazione stato (led bi-colore) – segnalazione ottica –
- Buzzer – segnalazione acustica –

Qui sotto vengono riportate le varie condizioni:

5.1 MODALITÀ LED MULTIFUNZIONE

	Un lampeggio rosso	Lampeggi rossi ad intervalli di 1”	Un lampeggio verde
IN FUNZIONE	Invio dato (*)	----	Ricezione dato
IN APPRENDIMENTO	----	Attesa	Ricezione dato
IN TEST	Invio dato	----	Ricezione dato

(*) ATTENZIONE:

È possibile che il comando di attivazione sirena non venga appreso subito dalla stessa. Il TRX provvederà a rinviare il comando fino a che la sirena non verrà attivata. Questo lasso di tempo può variare da un minimo di 3” ad un massimo di 8” circa.

5.2 MODALITÀ BUZZER

	Beep corto	Beep lungo	Beep
IN FUNZIONE	L'ingresso è attivato	----	Ricezione dato
IN APPRENDIMENTO	Dato ricevuto setup OK	Dato ricevuto setup NON OK	----
IN TEST	L'ingresso è attivato	----	Efficacia segnale radio 1 pessima 5 ottima

6- RICERCA GUASTI DEL TRX

PROBLEMA	INDICAZIONE	SOLUZIONE
L'alimentazione è presente ma il TRX non funziona	Non viene attivato il beep corto del buzzer ed il led non emette il lampeggio rosso	Verificare la corretta connessione tra TRX e centrale
La sirena non suona quando il modulo TRX viene attivato	Il buzzer emette il beep ed il led viene attivato ogni 3”	Verificare la connessione della batteria della sirena. Se la batteria è connessa verificare l'uscita batteria bassa. Se non è presente la segnalazione, verificare la bontà della connessione radio con il TEST
	Il buzzer non emette il beep ed il led viene attivato dopo il comando	Verificare la connessione del comando con la centrale. Se la connessione è corretta verificare che i jumper ExtSir e/o IntSir siano chiusi ed il lumers LEARN sia aperto
Evento MANOMISSIONE		Verificare se il tamper è chiuso
Evento BATTERIA BASSA		Sostituire la batteria
Assenza di segnalazione “manomissione” e “batteria bassa”		Verificare le uscite relè. Se sono settate per il contatto N.C. verificare che i jumper siano chiusi

